

# PPMC - 112 Rev.C 不具合報告

2003/02/20

技術部 宮崎

## 1. 概要

起動パルス速度以下でパルス出力中に減速停止命令でエラーが発生する。

## 2. 現象

定速動作命令や即時速度変更命令で起動パルス速度未満（起動パルスレートを超える）で動作中に減速停止命令を行うと、エラーを返し停止しない。

## 3. 原因

PPMC-112 の仕様による。「速度の範囲外で加減速できない」エラーを返している。

## 4. 回避方法

初期設定の加減速範囲内の速度で使用する。または起動パルス速度未満で動作中は即停止命令で停止させるようにする。

なお、この不具合は PPMC-112 Rev.D にて修正されている。（Rev.D では起動パルス速度未満の動作中に減速停止命令を行うと即停止する。）

以上