

PPMC - 112 Rev.C 不具合報告

2003/02/20

技術部 宮崎

1. 概要

正しいバージョンが読み出せない。

2. 現象

バージョン読み出し命令で正しいバージョンが読み出せない。

Rev.A の場合 : Rev.A を返す。

Rev.B の場合 : Rev.A を返す。

Rev.C の場合 : Rev.B を返す。

3. 原因

バージョンの修正ミス。

4. 回避方法

Rev.A は Rev.A を返すが、Rev.B も RevA を返すため、バージョン読み出し命令によるバージョン判別は不能。
チップに記載されているバージョンを参照のこと。Rev.B を返す PPMC-112 は Rev.C。

なお、PPMC-112 Rev.D は Rev.D を返す。

以上